



17. oktober 2016




Bilde 1: Omfattende trefelling i forbindelse med utvidelse av løypetrasé mot Bergensveien




Bilde 2: Utvidelse av løypetrasé mot Bergensveien. Fylling til dobling av tidligere bredde.







Bilde 3: Utvidelse av løypetrasé mot Bergensveien. Fylling til doubling av tidligere bredde.



Bilde 4: Bruk av store mengder betongstein som fyllmateriale. Utvidelse av trasé ved skiskytterbua




Bilde 5: Igangsatt utvidelse av trasé ved skiskytterbua




Bilde 6: Mulig nyetablert trasé/sløyfe fra skiskytterarena







Bilde 7: Påbegynt fylling/utvidelse i trasé



Bilde 8: Omfattende bruk av impregnerte overskuddsmaterialer i Bjønnalsmyra



Bilde 9: Omfattende bruk av impregnerte overskuddsmaterialer i Bjørndalsmyra



Bilde 10: Ny broinstallasjon i Bjørndalsmyra